

Fuente de la ALBERCA DE ABAJO

Iznalloz, Granada



Fuente de la alberca de Abajo, detalle de los caños (C. Herrera, marzo 2004))

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la ALBERCA DE ABAJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Poloria**

Municipio: **Iznalloz**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **450578.304** Y: **4145183.262** Huso: **30** Altitud: **930 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Colomera (05.29)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en la pedanía de Poloria y se accede desde la autovía N-323 de Granada hacia Jaén, se puede ver desde la carretera. El manantial viene conducido mediante una zanja o dren directamente hasta una balsa de riego que no se encuentra en muy buen estado de conservación.

El manantial se ubica en el contacto de los carbonatos jurásicos subbéticos y materiales terciarios margosos que representan los bordes impermeables. El caudal de este manantial así como los de los demás existentes en la zona se ven afectados en los últimos años por las regulaciones impuestas por sondeos situados en sus proximidades.

Cabe destacar como manantiales próximos son el de Faucena asociado a afloramientos de calcarenitas y el de Periate a formaciones carbonatadas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

C. Herrera (AQUA Consultores)

(14-03-2008)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.