

Fuente de MOLINILLA

Arahal, Sevilla



Fuente-Abrevadero de Molinilla antes de la restauración (sin agua), (F.J.Rosado)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de MOLINILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pago de Bacialjófár**

Municipio: **Arahal**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **276045.223** Y: **4125438.504** Huso: **30** Altitud: **95 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadaira**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (05.48)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de Molinilla**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Calcarenitas miocenas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra al pie de la Carretera de Arahal a Morón de la Frontera (A-8125), sobre la vía pecuaria denominada Cordel del Camino Vecinal de Arahal a Morón de la Frontera en su margen derecho sentido Morón de la Frontera, aprox. en el punto kilométrico 2+000. Desde unos pozos de origen romano situados en el cerro de Molinilla y por galerías subterráneas llega el agua a esta fuente utilizada como abrevadero. Actualmente, la galería que surte de agua a la fuente está rota por lo que no cuenta con agua.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **El Ayuntamiento de Arahal procedió hace unos 5 años a su restauración, con la colocación de árboles en el entorno y mobiliario urbano, aunque no se reparó la galería que le surte de agua al necesitar una hincapié de cruce de la actual carretera.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

La fuente descrita se complementa con unos pozos y arquetas de derivación de origen romano situados sobre la vía pecuaria y que están pendientes de catalogar y recuperar.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**


13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. J. Rosado Segura (Ayuntamiento de Arahal)
(19-06-2008)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.