

Fuente de la RAHIGE

Canillas de Aceituno, Málaga



Fuente de la Rahige (F.D. Puertas Ravira, diciembre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la RAHIGE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Rahige**

Municipio: **Canillas de Aceituno**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **405188.636** Y: **4081216.297** Huso: **30** Altitud: **660 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Tejeda**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Fuente del PARAJE DE LA RAHIGE**

4 Descripción

Situada muy próxima al río Almánchares junto a la carretera entre Canillas de Aceituno y Sedella, encontramos una fuente pública reciente que suministra sus aguas a una zona de acampada y esparcimiento, a la vez que área cultural recreativa de montaña, acondicionada por los servicios de la Junta de Andalucía.

La Rahíge es uno de los parajes más hermosos de Sierra Tejeda donde el protagonista es el río Almanchares, que deja a su paso hermosas cascadas y pozas. Sus aguas cristalinas son muy apreciadas por todos los que se acercan a este enclave natural. Además, la Rahíge ofrece la posibilidad de practicar algunos deportes de aventura, como el barranquismo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Senderismo y Naturaleza en el Sur comenta en su Facebook lo siguiente:

El estado actual de la fuente no se parece en nada al de las fotos de la ficha. El área recreativa está totalmente destrozada por el temporal de lluvias de hace varios años. No hay barbacoas, ni mesas, ni nada de nada. Las aguas la arrasaron.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**


13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. D. Puertas Ravira (La Vereita-Marbella)
(27-03-2006)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.