

Fuente de los CAÑOS

Albanchez, Almería



Fuente de los Caños (Carmen V. -Club Deportivo Nueva Aventura de Oria-, febrero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los CAÑOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Albanchez**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **572609.545** Y: **4127102.734** Huso: **30** Altitud: **470 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Alto-medio Almanzora (060.003)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Los Filabres**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Situada a la entrada de Albanchez en la C/ Cuesta de los Caños o Cuesta de los Barrios.

Desde principios del siglo XVIII en que se construyó la primitiva fuente, los vecinos de Albanchez han aprovechado sus aguas para tres fines: abastecer sus casas, abreviar sus animales y lavar sus ropas. Arrasada por varias riadas, se restauró en 1880, según consta en la magnífica placa que la preside. En el año 1950 se construyó el actual lavadero, que ha sido restaurado en las postrimerías del siglo XX. Junto a la entrada del lavadero existió una noria que regaba los bancales existentes bajo la cuesta de San Roque cuando la fuente estaba seca (Información añadida por miembros del Club Deportivo Nueva Aventura de Oria).

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Lavadero

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Hay un lavadero público junto a la fuente.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Alarcón Collado

(16-09-2008)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.