

Chorrillo de DOÑA ROSALINA

Fernán Núñez, Córdoba



Detalle del lugar del nacimiento en el Parque (F. Cuesta, septiembre, 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Chorrillo de DOÑA ROSALINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Parque Público de Doña Rosalina**

Municipio: **Fernán Núñez**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **347471.413** Y: **4171019.091** Huso: **30** Altitud: **300 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Altiplano de Fernán Núñez**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En el Parque de Doña Rosalina, dentro del casco urbano de Fernán Núñez.

Esta pequeña surgencia de agua nace en un talud de lo que antiguamente fue un tejár. en sus cercanías nacían varias de estas surgencias conocidas como chorrillitos, canalizándose muchas hacia la cercana fuente del chorrillo (hoy desaparecida).

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Se encuentra dentro de un parque de nueva construcción, con todos los servicios.**

El manantial se encuentra canalizado directamente a las alcantarillas

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

El agua de esta surgencia fue usada para abastecer de agua un tejero que se encontraba dentro de lo que hoy es el parque de Doña Rosalina y del cual solo queda la palmera de la casa.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(28-09-2008)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.