

# Fuente de la HUERTA LA HIGUERA

Montilla, Córdoba



*Fuente de la Huerta de la Higuera (R. Ruz, abril 2011)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HUERTA LA HIGUERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo Huerta de la Higuera**

Municipio: **Montilla**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **355504.074** Y: **4163702.231** Huso: **30** Altitud: **---**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

### 4 Descripción

Desde la periferia al norte del núcleo urbano salimos en dirección al cementerio por la "Vereda de Duernas", y rápidamente nos desviamos por el primer camino a la izquierda que baja hasta la "Fuente Nueva". En la bifurcación existente en el descansadero tomamos el camino de la derecha, y circulamos por él hasta llegar a la altura del cortijo "Huerta de la Higuera", marcada por la existencia de un arroyuelo. Hay que bajar a pie bordeando dicho arroyo hasta llegar al cortijo y a la fuente.

La fuente se localiza junto a una edificación en ruinas. Se caracteriza por la existencia de un muro o frontón adosado a dicha construcción, del que salen dos caños en ambos extremos. El agua es vertida sobre una pileta de planta rectangular con muros relativamente elevados.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Aplicación de fitosanitarios en Iso cultivos adyacentes)

Abandono, suciedad y vertidos

---

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

---

## 12 Valoración general

**Baja**

---

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**Ayuntamiento de Montilla**

**(28-10-2008)**

---

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.