

Fuente del CHARQUILLO

Ojén, Málaga



Fuente del Charquillo (F.D. Puertas Ravira, noviembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CHARQUILLO**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Charquillo del Puerto de los Charcos**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Juanar**

Municipio: **Ojén**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **331534.093** Y: **4049666.961** Huso: **30** Altitud: **855 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Blanca (060.067)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Blanca**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente o nacimiento situado en el paraje de Juanar, a pocos metros del parador del mismo nombre. Se accede por la pista que sube desde el parador hacia el mirador de Marbella. Actualmente se encuentra cerrada y sus aguas se almacenan en un aljibe situado delante de la fuente, desde donde se distribuyen. Poco antes de llegar a la fuente podemos encontrar un pilar para que abreen los animales.

En la inscripción que hay en la fuente se puede leer con alguna dificultad: ESTA ALCUBILLA SE HIZO CON COLOCACION DE TUBOS EL DIA 12 DE AGOSTO DEL AÑO 1925 FUENTE DEL CHARQUILLO DEL PUERTO LOS CHARCOS.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alcubilla de captación y protección

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento del Parador

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Un cartel avisa del peligro por existencia de parásitos de origen ganadero

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Fuente consistente en una construcción con bóveda para el acopio de agua de uso ganadero, construida en 1925.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. D. Puertas Ravira (La Vereita-Marbella) y A. Fajardo de la Fuente
(24-11-2008)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.