

Nacimiento de MORALEJO

Benaocaz, Cádiz



Nacimiento de Moralejo (Col. M. Yuste del Puerto, años 40)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento de MORALEJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Benaocaz**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **283807.311** Y: **4064043.504** Huso: **30** Altitud: **811 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Moralejo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Grazalema (050.060)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sistema de Sierras del Endrinal / Sierra del Caillo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Actualmente la surgencia de agua está encauzada para suministrar el agua necesaria para la piscina municipal allí mismo situada. y se llega a la misma entrando a las instalaciones de dicha piscina.

Se trata de uno de los cuatro nacimientos de agua asociados antiguamente a los cuatro lavaderos del pueblo. Actualmente todo resto sobre el mismo ha desaparecido por la construcción de la piscina municipal..

La calidad del agua actualmente no es apropiada para el consumo humano, por lo cual no es aprovechada para este menester, sino que es usado para el regadío del paseo situado más abajo y para el llenado de la piscina como he mencionado antes.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

Área recreativa

Mantenimiento de la piscina municipal

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Piscina

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Instalaciones de la piscina municipal.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

La surgencia del agua se almacenaba en una especie de gran alberca donde estaban situada las instalaciones necesarias para el lavadero.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**


13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. L. Amor Yuste (Asociación EDIMA)
(14-12-2008)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.