

FUENTE LENTISCO

Alhaurín de la Torre, Málaga



Fuente Lentisco (S.J. Aragón, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE LENTISCO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Alquería**

Municipio: **Alhaurín de la Torre**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **354313.202** Y: **4059027.683** Huso: **30** Altitud: **152 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Mijas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se encuentra en la pedanía de La Alquería, su acceso se encuentra en buen estado. Desde hace aproximadamente un año han cerrado la alberca que recogía las aguas para riego, así como la boca por la que brotaba. Aun queda visible el pequeño lavadero. Su caudal ha disminuido mucho en los últimos años. Siempre se ha empleado sus aguas para riego, abrevadero de ganado y lavadero.

La fuente Lentisco ha sido tapiada por estar contaminada por filtraciones de aguas fecales. Una pena, es una fuente muy conocida y querida por las personas que nos hemos criado por esta zona.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Aguas fecales)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. J. Aragón Aragón

(21-12-2008)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.