

Fuente de los CERRICOS

Oria, Almería



Fuente de los Cerricos (F. Moreno Cayuela, febrero 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los CERRICOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Cerricos**

Municipio: **Oria**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **570492.703** Y: **4154303.757** Huso: **30** Altitud: **1080 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de las Estancias (060.002)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Afloramientos discontinuos de dolomías de Sierra de las Estancias.**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede desde la población de Chirivel (A92N) por la carretera local hacia Albox. Al llegar a la aldea de Los Cerricos se busca la parte baja, junto al arroyo. En un tiempo fué un manantial importante, que daba vida a la aldea. Hoy su caudal está muy mermado y su uso cada vez es menor.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Lavadero

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Dispone además del llenadero tradicional para cántaros, de un pequeño abrevadero y de un lavadero cubierto recién restaurado. La alberca de regulación está bastante descuidada.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Por actividades agrícolas y ganaderas)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

La aldea de Cerricos, perteneciente al municipio de Oria, tuvo mucha importancia económica por la calidad de sus tierras de secano. Hoy se ha implantado el cultivo del almendro y localmente cultivos intensivos de hortalizas que explotan gran cantidad de recursos hídricos. La ermita tiene una torre muy destacada, probablemente del Siglo XVIII.

Según comentario aportado por miembros del Club Deportivo Nueva aventura de oria, en esta fuente de la barriada de Los Cerricos, fué donde una niña de 14 años afirmó recibir visiones de la Virgen de Fátima, con éxtasis incluidos y mensajes destinados a esta población, en verano de 1947. En la fuente tuvo lugar una congregación de 5000 personas, con enfermos terminales incluidos, buscando un milagro que nunca llegaría, a pesar de las visiones divinas que parecía experimentar la niña Ginesa Simón Cassanova.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Moreno Cayuela

(10-02-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.