

Fuente del CORTIJO DE LAS VIÑAS

Monachil, Granada



Fuente vista desde el Cortijo de las Viñas (V. M. Robles-Arenas, febrero 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE LAS VIÑAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Viñas**

Municipio: **Monachil**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **451578.009** Y: **4109432.973** Huso: **30** Altitud: **885 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Granada (05.32)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

La Fuente del Cortijo de las Viñas actualmente se encuentra escondida bajo frondosos zarzales. Para llegar a ella se toma el carril que sale a derecha de la carretera que va a Monachil pueblo desde el Barrio de la Vega, a la altura de Los Portones (durante la Guerra Civil en este lugar estaba el "control" para entrar al pueblo). La fuente se localiza en un pequeño barranco que se encuentra detrás del Cortijo de las Viñas. Desde el mismo carril se ven las bañeras que recogen el agua, pero la surgencia se encuentra a unos 30 m aguas arriba camuflada entre zarzas. Antiguamente el agua se recogía en un estanque, que actualmente se encuentra cegado por vegetación. El agua se emplea principalmente para riego de olivos.

5 Instalaciones asociadas

bañeras a modo de abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. T. Arenas y J. J. Robles

(14-02-2009)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.