

# Fuente de los GUINDOS

Cárcheles, Jaén



*Fuente de los Guindos (S. Lozano Mudarra, febrero 2009)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los GUINDOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Convento**

Municipio: **Cárcheles**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **444113.324** Y: **4163270.417** Huso: **30** Altitud: **980 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales - Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales  
Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Barranco del Monasterio**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas  
Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Se encuentra por encima de la fuente del Barranquillo, descrita en otra ficha. Pertenece al conjunto de manantiales del Convento. Las características de este lugar están descritas en la fuente El Convento. Se accede por un carril que pasa por encima de los cortijos. El nombre se debe a la existencia de dos grandes guindos situados a los pies de los manantiales.

El agua nace de tres puntos distintos, y solamente de uno históricamente se encauzaba a una alberca para riego de las huertas. Es una zona alta y cercana a un extenso bosque de más de 4000 ha., siendo a esta altura el único punto de agua que queda para la fauna de la zona. Corre el riesgo de desaparición cuando esta primavera comiencen las extracciones de agua de un sondeo de una comunidad de regantes muy grande de Carchelejo a una distancia no demasiada grande y procedente del mismo acuífero.

### 5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alberca de regulación

### 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Regadío

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 12 Valoración general


Media

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Lozano Mudarra (Huerta Frailes)

(24-02-2009)

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.