Fuente del ARROYO DEL PINO

Cárcheles, Jaén

Fuente del Arroyo del Pino (S. Lozano Mudarra, febrero 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del ARROYO DEL PINO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Camino al Convento**

Municipio: **Cárcheles**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **445112.356** Y: **4164805.412** Huso: **30** Altitud: **710 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Pino que desemboca en el rio Guadalbullón**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales - Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Barranco del Monasterio**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

Desde la carretera de acceso a Carchelejo se toma un carril destino al Convento. El manantial más importante está en una gran alameda que se encuentra a la derecha del camino, a unos 200 m. desde el desvío. Además existen otros puntos de manantiales que fluyen al mismo arroyo. El nombre es motivo del lugar de unos de esos manantiales, el más alto, que estaba cerca de un gran pino carrasco hoy desaparecido.

5 Instalaciones asociadas

Alguno de sus manantiales está recogido en pozos

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío
Afluente de río

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Pozos, albercas e instalaciones de tuberías para riego de huertas y olivar.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (desechos agrícolas)
Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **Alto**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Lozano Mudarra (Huerta Frailes)

(26-02-2009)

14 Mapas de localización



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.