

Fuente de las RATAS

Iznájar, Córdoba



Fuente de las Ratat (M. López Chicano, noviembre 2007)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las RATAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Arroyo de Priego**

Municipio: **Iznájar**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **386018.737** Y: **4126862.33** Huso: **30** Altitud: **460 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Priego**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Las Vegas - Cierzos y Cabrerat**

Naturaleza de las rocat por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocat carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra a 3,5 km al noreste de Iznájar. Se accede por la carretera que conduce a Priego de Córdoba. Hay que desviarse ligeramente a la derecha de esta carretera por un camino que atraviesa el arroyo de Priego y conduce a uno de los cortijos del diseminado de igual nombre. Junto al puente, en la margen izquierda del arroyo se encuentra la fuente, con dos caños de tubo de PVC que vierten en una pileta, todo ello adosado a un muro de mampostería.

Este sector de la margen izquierda del Arroyo de Priego recibe pequeñas descargas de aguas subterráneas (y esta fuente es una de ellas) procedentes de la sierra situada justo hacia el noreste, donde afloran calizas jurásicas permeables en contacto con margas y margocalizas cretácicas impermeables.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Existe un pequeño cartel que avisa de que el agua no es potable. Las extracciones de aguas en sondeos localizados en la zona de Cierzos y Cabreras afectan al caudal de todas las surgencias del diseminado Arroyo de Priego.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)
(05-03-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.