

# Pilar del CHARCO HONDO

Zuheros, Córdoba



*Pilar del Charco Hondo (R. Ruz, octubre 2009)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar del CHARCO HONDO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Hoz de Zuheros o del río Bailón**

Municipio: **Zuheros**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **383593.991** Y: **4155682.183** Huso: **30** Altitud: **625 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Zumacal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas  
Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Se localiza justo al oeste de la población de Zuheros, junto a los aparcamientos habilitados a la salida de la Hoz del río Bailón, al inicio de la colada del Pozuelo. probablemente corresponda al drenaje de los derrubios y materiales de pie de monte depositados en la base de los tajos de la Alcairía. La fuente consiste en 2 pequeñas pilas adosadas y escalonadas, de planta rectangular, con un frontón triangular en el que se sitúa el caño de PVC.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Bueno

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (ganadera)

Abandono, suciedad y vertidos

### 11 Otra información

#### Descripción arquitectónica

La fuente está compuesta por dos pilares distintos. A un nivel superior y hacia el oeste se encuentra un pilar con frontón triangular encalado y compuesto por dos piletas escalonadas, cada una de las cuales presenta unas dimensiones de 1.50 x 1 m. El agua sale por la parte occidental del pilar y desagua por el extremo este, en una

arqueta que la integra en una conducción subterránea por la que pasa a a surtir al pilar situado más abajo. El segundo pilar, que se llena con los remanentes del superior, se encuentra muy cerca de la calzada de acceso a la población y consiste en un frontón encalado con forma triangular que se encuentra adosado a un muro de contención del terreno de mampostería, también encalado; desde la zona central de este frontón sale el caño que vierte en un pilar rectangular de 2.30 x 1.55 m. y que tiene una altura de 40 cm (Información facilitada por R. Córdoba, 1998).

### Otra información

Junto a la fuente hay un cartel que advierte de que “El agua del pilar es de los animales ¡No molesten! Gracias”

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**


## 13 Valoración general

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)  
(13-04-2009)

## 15 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.