

Fuente VENERO DE LA VÍA

Montilla, Córdoba



Venero de la Vía (Ayuntamiento de Montilla, marzo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente VENERO DE LA VÍA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Montilla**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **356922.038** Y: **4162158.247** Huso: **30** Altitud: **305 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil - La Rambla - Montilla (05.68)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se accede al mismo desde la fuente "El Pez" tomamos el camino paralelo a la vía del tren en dirección sur hasta llegar al paso a nivel que conduce al "Camino de la Fuente del Cubo". La fuente queda a mano izquierda, junto a las vías del tren, oculta por la vegetación herbácea.

La arquitectura de la fuente muestra adosado al extremo del murete de piedra de la conducción una pileta de planta rectangular y pequeñas dimensiones. El agua vertía por un caño localizado al final del citado muro, a la pileta.

Por su localización junto a una vía pecuaria, se le puede atribuir un uso original de abrevadero para el ganado. En la actualidad está seca y no presenta ningún uso.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

Ayuntamiento de Montilla
(16-04-2009)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.