

FUENTE ALFITA

Escacena del Campo, Huelva



Fuente Alfita (Asociación Ecologista ITUCI VERDE, abril 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **FUENTE ALFITA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Tejada la Vieja**

Municipio: **Escacena del Campo**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **732942.52** Y: **4153325.085** Huso: **29** Altitud: **139 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiamar y marismas hasta el mar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Gerena - Posadas (05.49)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Adalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Tejada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no
carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se sitúa a poca distancia del yacimiento tartesso de Tejada la Vieja, en una zona adehesada donde abundan las rocas metamórficas (fundamentalmente pizarras). La vegetación es propia de las praderas de media montaña mediterránea: encinas, zarzas, aulagas, jaras o lavandas. Se construyó a mediados del siglo pasado aprovechando la surgencia del manantial para consumo humano de las familias que vivían diseminadas por la sierra de Escacena.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

La fuente se encuentra en pésimo estado debido a la copiosa vegetación que la rodea, quedando prácticamente cercada de zarzas. Posee un pequeño pilar de pocos metros donde en la actualidad beben algunas cabezas de ganado vacuno y también animales silvestres como jabalís, zorros y ciervos.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

Asociación Ecologista ITUCI VERDE
(19-04-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.