

EL FONTANAL

Priego de Córdoba, Córdoba



El Fontanal (J.L. Ortiz Zurita, abril 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **EL FONTANAL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Caseria Buenavista**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **394852.825** Y: **4143165.136** Huso: **30** Altitud: **645 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute - Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Adalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra a la salida de Priego CN 321 dirección a Algarinejo, a 50 mts de la gasolinera a mano izquierda sale una calle hoy llamada Camino del Fontanal, al final de esa calle que se encuentra asfaltada hasta la misma fuente. aproximadamente unos 500 m.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero
Abastecimiento del ganado y riegos agrícolas. Está controlada por la Consejería de Salud; calificada como fuente de afluencia media, su agua está declarada no potable por la presencia de bacterias coliformes totales (resultados del análisis efectuado durante el primer semestre de 1998).

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**
Uso público actual: **NS/NC**
Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**
Descripción de las instalaciones: **hay unas barandillas echas con troncos de madera, para limitar, unos bancos y mesas de troncos de madera, los cuales pude observar que se encuentran quemados, hay una farola para alumbrado publico, la cual carece de focos.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El agua llega a la fuente a través de una canalización protegida por murete de mampostería, que gira 45° para unirse con la pilastra de salida del agua; ésta es de ladrillo enlucido con cemento y tiene remate piramidal. De su zona central sale un grueso caño que vierte directamente sobre un pilar de mampostería con pretil de ladrillo, de planta rectangular y dimensiones de 7.25 x 1.25 m. y 60 cm. de altura. En el muro oeste del pilar hay un orificio por donde el agua evacua y es conducida hasta una alberca de 7 x 5 m.

(Información facilitada por R. Córdoba)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Media


14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Ortiz Zurita

(19-04-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.