Fuente del PATRIMONIO

Fuenteheridos, Huelva

Fuente del Patrimonio en el valle de la Urralela, zona del manandero (J.L. Macias Rico, abril 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PATRIMONIO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Molino Mollera**

Municipio: **Fuenteheridos**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **704073.021** Y: **4197377.122** Huso: **29** Altitud: **745 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Ardilla-Múrtigas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Barranco de la Urralera**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aroche - Jabugo (041.019)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Castaño**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede por un camino que sale de la carretera local de Fuenteheridos a El Castaño del Robledo, a escaso un kilómetro del pueblo, frente al Camping. Hasta hace unos diez años casi nunca se agostaba (secaba en verano) actualmente tiene menos agua y generalmente aparece seca en los meses de verano. El agua se usaba, y se sigue empleando aunque menos, para el riego de las huertas del valle de La Urralera, estando su uso regulado desde antiguo. Aunque se encuentra dentro de una propiedad privada, el acceso es libre, está a unos diez metros de distancia del camino.

Desde hace unos años se ha visto disminuir su caudal, hay quien lo achaca a los años de sequia y quién, quiza con mas razón, lo atribuyen a unas perforaciones cercanas para el abastecimiento publico. El caso es que en el mes de abril, que es cuando hice las fotos, la alberca debía estar rebosando un buen caudal de agua, y en cambio como puede verse en ellas ni siquiera alcanza al nivel de salida de las lievas para el riego. Por tanto puede decirse, creo que con cierta seguridad, que este manantial se encuentra afectado por instalaciones de captación y bombeo de aguas subterráneas.

Aunque a veces esta fuente no corre, sin embargo mantiene su nivel de agua, el cual no se agota ni sacándola con los motores más potentes, según un caso que ocurrió años atrás. También hay que señalar que unos metros más abajo de la fuente hay unos nacimientos a cauce que alimentan el barranco y no se llegan a secar nunca.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **---**

Descripción de las instalaciones: **El manantial se encuentra acondicionado como alberca para el riego. Tiene un sencillo murete de contención del cual parten las distintas lievas (acequias) para el riego de huertas situadas en ambas márgenes del pequeño valle.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna
Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

En el año 1987 una empresa minera estuvo a punto de abrir una explotación a menos de cien metros del manantial. El tratamiento del mineral era a base de cianuro para la obtención de Plata. Afortunadamente no llegó a abrirse la mina. Poco tiempo después de esto se creó el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche con lo que el lugar quedó protegido de desmanes y peligros.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**
Minero/Medicinal: **---**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**
Histórico/socio-cultural: **---**
Arquitectónico: **---**
Económico: **Medio**
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico
(20-04-2009)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.