

Fuente de la UMBRÍA

Carcabuey, Córdoba



Fuente de la Umbria (M. López Chicano, mayo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la UMBRÍA**

Otros nombres conocidos: **Pilar del Cortijo de la Umbria**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de la Umbria**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **382438.845** Y: **4139531.226** Huso: **30** Altitud: **681 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de la Gallinera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza junto al Cortijo de la Umbría, a unos 7 km al suroeste de Carcabuey bajo una alineación de almendros y árboles frutales.

Se accede desde la carretera de Carcabuey a El Algar tomando una pista afirmada a la altura de Los López; tras recorrer unos 3 km y pasar junto a la fuente de la Alcubilla se llega al Cortijo de la Umbría. Desde el punto de vista hidrogeológico, el manantial que abastece a la fuente debe encontrarse a gran distancia, y probablemente proceda de los derrubios que tapizan el borde norte de la sierra de la Gallinera, dado su pequeño caudal.

La fuente, restaurada hace pocos años, consiste en un frontón ovalado con dos caños metálicos (sólo uno operativo) que vierten en un pilar rectangular dividido en dos partes: la pileta de recepción y el abrevadero, ambos tallados en piedra caliza nodulosa. En el extremo final del abrevadero, adosado al mismo, hay también una pequeña pila con una losa para lavar la ropa, desde la cual, la conducción lleva el agua a una alberca de regulación situada tras la fuente.

Según añade J. García Moreno que en la actualidad (octubre 2019) esta fuente siempre se encuentra seca.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)
(08-05-2009)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.