Fuente del SOTO

Montalbán de Córdoba, Córdoba

Fuente del Soto, detalle del entorno (F. Cuesta López, mayo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del SOTO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Montalbán de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **345387.103** Y: **4156300.303** Huso: **30** Altitud: **270 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Caramolos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede por la carretera de Montalbán a Puente Genil, justo en el cruce a El Fontanar, tomar el camino de tierra que sale enfrente, y a unos 500 m. encontraremos el cartel de la fuentecita del Soto, que es como se conoce popularmente. La fuente se encuentra debajo de unos álamos negros.

La fuente es una pequeña alcubilla, sin puertas que vierte su agua directamente al entonor, sin pileta ni construcción asociada.

En las cercanías se encuentra la fuente de la Puerca, que está en la misma vereda que la fuente del Soto.

5 Instalaciones asociadas

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Tradicionalmente esta fuente debió servir para el aprovisionamiento de viajeros y bestias de transporte en relación con el antiguo camino de Santaella a Aguilar, donde se ubica.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Segun unos carteles próximos, se anuncia que la zona se está acondicionando, pero el día de la visita el abandono de la zona era más que evidente.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos
La erosion, que amenaza con enterrar parte de la zona cercana

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Se trata de un depósito de planta circular excavado en la roca al que le entra el agua por el sureste, tiene un metro de diámetro y una profundidad de 40 cm. y está cubierto por una caseta de mampostería cuya parte oeste ha sido recientemente reparada y comunica por el noroeste con un pilar de ladrillo de planta oval, de 2 x 1 m., que tiene el pretil de ladrillo situado a ras del terreno. Evacua directamente sobre éste hacia el denominado arroyo de la Fuente del Soto.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)

(13-05-2009)

15 Mapas de localización

Fuente del Soto, vista general (F. Cuesta López, enero 2024)

Fuente del Soto, entrada (F. Cuesta López, enero 2024)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.