

Pilar de LORCA

Alcalá la Real, Jaén



Pilar de Lorca (M. López Chicano, marzo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de LORCA**

Otros nombres conocidos: **Pilar de Ermita Nueva**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Ermita Nueva (Las Pilillas)**

Municipio: **Alcalá la Real**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **422964.833** Y: **4140204.111** Huso: **30** Altitud: **906 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales-Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Camello, Sierrecilla de la Virgen**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra dentro del casco urbano de Ermita Nueva (Calle El Centro), pedanía de Alcalá la Real situada al sur del término municipal, a la que se accede desde la carretera nacional N-432.

Consiste en un pilar de planta rectangular y un metro de altura sobre el que vierten dos caños de bronce de buen caudal. El pretil del pilar y el frontón están fabricados con piedra calcarenítica, muy abundante en la zona de Alcalá. El pilar está adosado a un recinto techado con 8 pilas de lavar modernas repartidas a ambos lados de un pequeño canal de distribución del agua.

El manantial que alimenta la fuente debe encontrarse unas decenas de metros más al suroeste, cercano al contacto entre las calizas de la sierra que constituyen el acuífero y los materiales margosos de las partes más bajas en las que se asienta el pueblo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

Lavadero

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Ornamental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Acceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (agrícola y urbana)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

El lavadero parece tener poca utilización últimamente y ello ha conllevado un cierto abandono del recinto, donde lamentablemente se acumula basura y suciedad.

A menos de 1 km al sur de la fuente se sitúan los famosos “Capachos”, dos hoyos (o dolinas) colindantes de grandes dimensiones, producidos por colapso y hundimiento de los materiales calizos del acuífero.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(14-05-2009)

15 Mapas de localización



Pilar de Lorca o de la Ermita Nueva (L. Sánchez-Díaz, junio 2015)



Pilar de Lorca o de la Ermita Nueva (L. Sánchez-Díaz, junio 2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.