

Fuente de LA URRALERA

Fuenteheridos, Huelva



Fuente de la Urralera en Fuenteheridos (J.L. Macías Rico, mayo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LA URRALERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Urralera**

Municipio: **Fuenteheridos**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **704762.419** Y: **4196590.806** Huso: **29** Altitud: **780 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Ardilla-Múrtigas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Barranco de la Urralera**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aroche-Jabugo (041.019)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Castaño o de La Virgen**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la carretera de Fuenteheridos a El Castaño del Robledo, frente a la salida del camino del cementerio, mirando en dirección sur, sale el camino que llega hasta esta fuente. Se encuentra a unos dos kilómetros de distancia. El camino discurre entre frondosos castaños, sube una empinada cuesta hasta un cerro de pinares y luego baja entre castaños, repentinamente, hasta un vallecito, el valle de La Urralera. En el fondo del valle se ve una caseta de obra y junto a ella una pequeña poza redonda de piedra que normalmente aparece seca durante todo el año. Esta fuente se secó hace ya años debido a los sondeos para extraer aguas subterráneas. En su día servía para regar una serie de huertas situadas valle abajo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico

(18-05-2009)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.