

Manantial de ARRIBA

Órgiva, Granada



Manantial de Arriba (F. Espigares Hurtado, mayo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de ARRIBA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Bayacas**

Municipio: **Órgiva**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **462924.211** Y: **4086056.975** Huso: **30** Altitud: **680 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Laderas Meridionales de Sierra Nevada (060.057)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Aluvial del Río Chico y laderas meridionales de Sierra Nevada (06.057)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

Filitas alpujárrides

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Manantial situado en la Aldea de Bayacas, situada dentro del Término de Orgiva. Se denomina así por estar situado en la parte alta de la aldea. Actualmente este manantial abastece a Bayacas, de ahí que la toma se encuentre bajo una arqueta metálica difícil de encontrar.

En sus proximidades existe un depósito de aguas donde se acumula el agua del manantial para abastecer a la aldea.

Tiene una fuente asociada un poco más abajo que se encuentra en un estado deplorable y de abandono.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Depósito de almacenamiento

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Hidrogeológicamente está situado sobre la cabecera del acuífero detrítico del Río Chico, en una elevada terraza

fósil de este aluvial. Puede tener también aportes de las filitas alpujárrides.

Otra información

El día de la visita (16/04/2009) se tomaron los siguientes datos:

Conductividad: 940 microsiemens/cm

Temperatura: 18.8 °C

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Espigares Hurtado

(24-05-2009)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.