

Alcubilla del CORTIJO DE BONILLA

Rambla, La, Córdoba



Alcubilla del Cortijo de Bonilla, entorno (F. Cuesta López, junio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alcubilla del CORTIJO DE BONILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Rambla, La**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **341580.521** Y: **4171986.122** Huso: **30** Altitud: **286 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadajoz al Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En el camino terrizo que conduce a la Victoria (camino de tierra) desde la CP 255 que una la Rambla con la N331 sobre su kilómetro 9.

El cortijo se encuentra en un alto a la izquierda camino de la Victoria (entre los Km 5 y 6).

Presenta un caño que vierte sus aguas a una alcubilla, y esta a su vez las vierta a un pilar circular. El agua es usada para el riego de un huerto cercano.

Cerca encontramos la Alcubilla de Cortijo Viejo (hoy seca)

5 Instalaciones asociadas

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (fitosanitarios)

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Presenta gran cantidad de piedras en el interior del pilar circular. En otras ocasiones que hemos visitado dicha fuente, el pilar estaba limpio y pintado de azul.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)

(04-06-2009)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.