

Fuente del CHORRILLO

Berja, Almería



Fuente del Chorrillo (J. Martín Jiménez, junio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CHORRILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Cid**

Municipio: **Berja**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **502409.793** Y: **4082207.829** Huso: **30** Altitud: **500 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Oeste de Sierra de Gádor (060.014)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Gádor**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A la altura del km 17,7 de la carretera A-347 de Berja a Las Balsicas, frente a la caseta de peones camineros que hay en ese punto, sale un camino de tierra que pasa por la barriada de El Cid y nos lleva a la rambla. Ahí está situada esta fuente, aunque es imposible llegar a ella por la maleza si no se es muy conocedor del terreno. En sus proximidades se encuentra la Fuente de El Cid (en ficha aparte) y otros dos manantiales situados en una finca particular.

La alberca de acumulación se encuentra en la barriada de Peñarrodada

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

El Ayuntamiento de Berja la tiene incluida en la “Ruta de las Fuentes” aunque es casi imposible acceder a ella por la maleza y el estado de abandono.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Martín Jiménez

(10-06-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.