

Fuente EL NOGAL

Castaño del Robledo, Huelva



Vegetación silvestre en la Fuente El Nogal (J.L. Macías Rico, junio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL NOGAL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Puerto de Galaroza**

Municipio: **Castaño del Robledo**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **703677.211** Y: **4195989.997** Huso: **29** Altitud: **840 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Ardilla-Múrtigas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Barranco de Fuente El Aliso**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aroche-Jabugo (041.019)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Siera de El Castaño**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Desde Fuenteheridos, por la carretera del puerto se coje el camino de Los Conejales y en el primer cruce a la derecha se sigue el camino unos dos kilómetros hasta llegar a la fuente. Se encuentra junto al cruce con el camino que va a salir a la carretera de Fuenteheridos a El Castaño del Robledo. Se trata de una fuente que suele secarse en verano, aunque si el año es muy lluvioso no se seca en todo el año. Actualmente la fuente no se ve y es imposible acceder hasta ella por estar rodeada de una maraña selvática de vegetación impenetrable. Parece ser que tiene asociada una pequeña alberca de regulación. Esta fuente, junto con la de El Aliso y la del Patrimonio surtían de agua de riego a todas las huertas del Valle de la Urralera. Hoy se encuentra totalmente abandonada.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**
Uso público actual: **Bajo**
Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico

(15-06-2009)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.