

Fuente de LOS SOLANOS

Priego de Córdoba, Córdoba



Fuente de Los Solanos (B. Montes Pérez, junio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LOS SOLANOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Lagunillas**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **390075.745** Y: **4133304.243** Huso: **30** Altitud: **772 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte al Río Grande**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute-Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Adalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Redondo o de Los Solanos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Margocalizas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se surte de un pequeño pozo situado a unos 10 m. Situado en las proximidades de la aldea de Las Lagunillas, al suroeste de Priego, bajo el cerro del Cortijo de Los Solanos, y en un cruce de caminos, junto a un arroyo y bajo un centenario quejigo. El entorno está formado por vegetación de ribera y olivares asentados sobre margocalizas. Muy utilizada por los habitantes de las cortijadas tanto como abrevadero de ganado como para las necesidades básicas .

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Abonos y fitosanitarios)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados

11 Otra información

Muy conocida en el entorno, por ser la causa de litigio entre un nuevo propietario, que adquirió las tierras donde se sitúa, y los vecinos de las cortijadas próximas. Pues este gran propietario realizó un nuevo pozo en las

proximidades de la fuente y esta desde entonces perdió parte de su caudal.

El caso fue a los tribunales, hace unos 20 años, y éstos curiosamente dieron la razón al gran propietario.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

B. Montes Pérez

(18-06-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.