

Fuente POZO DEL RONCO

Bélmez de la Moraleda, Jaén



Fuente del Pozo Ronco (F. Serrano García, abril 2002)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente POZO DEL RONCO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco de la Alhori**

Municipio: **Bélmez de la Moraleda**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **468050.6** Y: **4177378.041** Huso: **30** Altitud: **750 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Mágina (05.21)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Mágina, Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Macizo de Sierra Mágina**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en un paraje cerca de la carretera de Úbeda, junto al primer cruce de entrada a Bélmez de la Moraleda, junto al "Horno El vidrio". El agua de esta fuente es muy buena y fresquita y muy apreciada por las gentes del lugar. Está rodeada por una mimbre que da al entorno un buen sombraje. La fuente está situada dentro de una cueva en la que hay una especie de santuario con imágenes y ramos de flores. Antiguamente pasaba la carretera por allí y los viajeros se paraban a beber agua y descansar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

Llenado de cubas para añadir fitosanitarios.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Antiguo descansadero de la carretera Úbeda - Iznalloz hoy abandonado.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola...)

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados (Se emplea para llenado de aguas empleadas con mezclas de fitosanitarios)

11 Otra información

Esta fuente era la única que existía entre Jódar y Bélmez de la Moraleda de ahí que todas las caballerías que pasaban antiguamente por estas carreteras bebieran en ella así como sus dueños y llenaban agua para beber

por el camino.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Arias Sánchez

(18-06-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.