Fuente de los ATAJUELOS

Huétor Santillán, Granada

Fuente y estanque de los Atajuelos (A.Castillo, marzo 1989)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los ATAJUELOS**

Otros nombres conocidos: **Fuente de los Peñoncillos**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cuesta del Cerezo**

Municipio: **Huétor Santillán**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **456919.122** Y: **4122937.976** Huso: **30** Altitud: **1287 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **La Peza (05.31)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Huétor y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Casafuerte**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra situada muy cerca de la A-92 en las proximidade del paraje denominado Los Peñoncillos. Antiguamente, esta fuente abastecía a un vivero forestal denominado con el mismo nombre, por lo que también es conocida como fuente de los Peñoncillos. Su caudal siempre fue muy modesto. Para recogerlo se construyó una bonita fuente de mampostería, y a continuación una alberca de regulación para el riego del vivero. Actualmente la fuente está seca. Un saneamiento y mantenimiento adecuado podría hacer que volviera a brotar un pequeño hilo de agua, muy necesario para la fauna, principalmente aves de esta zona.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Mesa Garrido

(17-07-2009)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.