

Fuente del CORTIJO DE LAS PERDICES

Antequera, Málaga



Fuente del Cortijo de Las Perdices (A. Vela Torres, abril 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE LAS PERDICES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Antequera**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **354004.363** Y: **4097005.78** Huso: **30** Altitud: **582 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Evaporíticas (yesos)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente está situada en tierras del Cortijo de las Perdices, al que se puede acceder por la carretera que de Antequera se dirige a Bobadilla o, bien, por la que va a Valle de Abdalajís; en este último caso, seguiremos el trazado de la vía pecuaria "Cordel de Molina a Málaga". La fuente se ubica junto a la puerta principal del Cortijo, sobre una pequeña elevación rocosa; consta únicamente de una gran pilón rectangular, de casi 10 metros de longitud. El agua fluye por una tubería que la traslada desde el punto de surgencia, localizado en el cerro que se levanta junto a la cortijada. Desde hace varios años la fuente está seca debido, según se comenta, a un sondeo realizado cerca del manantial.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(25-08-2009)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.