

Surgencias del BARRANCO DE GUARDAJAMAS

Lentegí, Granada



Surgencias del Barranco de Guardajamas (F. Fajardo Martín, agosto 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Surgencias del BARRANCO DE GUARDAJAMAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Guardajamas**

Municipio: **Lentegí**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **439248.313** Y: **4078463.159** Huso: **30** Altitud: **776 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Verde**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Los Güájares (060.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Chaparral**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Bajo la cortijada de Guardajamas, en Lentegí, encontramos el barranco del mismo nombre, en el cual apenas doscientos metros más abajo de la fuente de Guardajamas, presenta una surgencia de agua. Esta se presenta en el mismo cauce del barranco y junto con el agua de la fuente de esta cortijada constituye el suministro de agua de regadío para la vega de Lentegí. Tradicionalmente el caudal de la surgencia de este barranco ha sido importante, pero en los últimos años la proliferación de sondeos en la Sierra de la Albuñuelas la ha afectado, al igual que a la fuente de Guardajamas y a todas las fuentes de la cercana cortijada de Aguas Blanquillas, debido a lo cual en la actualidad se llega a secar a lo largo del verano, constituyendo un grave problema para los agricultores de la zona.

En una nueva visita en el verano de 2010, después de un invierno lluvioso podemos ver en las fotos como el manantial vuelve a renacer.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: ---

Económico: **Alto**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general


Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Fajardo Martín

(26-08-2009)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.