

Charca de los BORBOLLONES BAJOS

Archidona, Málaga



Charca de los Borbollones Bajos (L. Linares Girela, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Charca de los BORBOLLONES BAJOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Salinas-Los Borbollones**

Municipio: **Archidona**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **382914.735** Y: **4110860.391** Huso: **30** Altitud: **725 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Nieblín**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Materiales triásicos y formaciones del relleno cuaternario de la depresión de Los Borbollones**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Evaporitas**

3 Tipo de surgencia

Humedal (lagunas, charcas, turberas, marismas...)

4 Descripción

Situada junto al Cjo. de Los Borbollones Bajos (nombre que alude al nacimiento de agua en su proximidad), al que se accede por el camino que parte del km. 64,8 de la carretera A-333, en el tramo Salinas-Vva. de Tapia. Es una surgencia que, en la actualidad, sólo fluye en condiciones climatológicas excepcionales. Dispone de un dispositivo de represa en la cabecera de la acequia que tiene su origen en la surgencia. Antaño permitía el riego de pequeñas huertas cercanas. Actualmente, durante la mayor parte del año, constituye una pequeña laguna cuyo régimen hídrico está muy afectado por los bombeos en el acuífero que la alimenta. Recientemente ha sido excavado el fondo para permitir el bombeo desde la propia surgencia en los estiajes, al final de los cuales suele quedar totalmente seca. En uno de sus bordes pueden verse aún restos de lo que fueron abrevaderos y lavaderos del cortijo próximo, actualmente en ruinas.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Linares (Acad. Malagueña de Ciencias)

(31-08-2009)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.