

Pilar de HOYO ROBLED0

Cabra, Córdoba



Pilar de Hoyo Robledo, vista frontal (F. Cuesta López, mayo 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de HOYO ROBLED0**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo del Robledo**

Municipio: **Cabra**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **377375.933** Y: **4150372.215** Huso: **30** Altitud: **970 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de las Tejoneras**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Localización Muy difícil por estar en una zona abandonada, como referencia tomaremos la carretera de a la Virgen de la Sierra y para abandonar esta en una curva muy pronunciada a la derecha, ya casi en la ermita. Desde esta curva tomaremos andando hacia abajo siempre siguiendo la vaguada hacia un cortijo abandonado y cercado de piedras, antes de llegar a él encontraremos la fuente.

Presenta un frontis en pico del que sale un caño, este vierte a un pilar dividido en dos por un pequeño muro, que hace la función de abrevadero, y que aprovecha el desnivel del terreno para hacer pasar el agua de una a otra parte.

El agua se pierde en la parte opuesta al caño sin aprovechamiento alguno.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

El cortijo cercano y que da nombre a la fuente, presenta un estado de abandono considerable.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**


13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(07-09-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.