Fuente de NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA

Garrobo, El, Sevilla

Fuente de Nuestra Señora de la Estrella (J. Moreno Montero, septiembre 2009))

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano**

Municipio: **Garrobo, El**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **749768.068** Y: **4168337.109** Huso: **29** Altitud: **300 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Rivera de Huelva**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas plutónicas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en el borde noreste del casco urbano, en el camino antiguo de la venta El Alto. Está señalizada con un cartel del Ayuntamiento en el que reza que la construcción de la fuente se produjo en 1928. El manantial del que procede el agua suministra al pueblo. Existe un lavadero que ya no se utiliza pero está bien conservado.

La fuente según describe P.A. Cantero en su libro "Arquitectura del agua - Las Fuentes Públicas de Sevilla" se compone de un manadero con tres caños, un recinto amplio ligeramente rectangular que formaba el salón donde tantas mujeres platicaron, y el abrevadero. A unos 25 m se encuentran los lavaderos compuestos por 16 piezas con lanchas de granito en las que se lavaba de pie.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Lavadero
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Hay un lavadero de 16 cuerpos que no se usa pero se encuentra en buen estado.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **---**

Económico: **Alto**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Moreno Montero

(13-09-2009)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.