

# Venero de los PRADILLOS

Priego de Córdoba, Córdoba



*Venero de los Pradillos. B.Montes Agosto 2009.*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Venero de los PRADILLOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo Nuevo, Las Lagunillas**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **386709.774** Y: **4133781.258** Huso: **30** Altitud: **848 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de las Cañas-Riguelo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute - Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Peñón del Grajo, Sierra Horconera -Rute**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Manantial que se localiza en el SO del término municipal de Priego, muy próximo al de Rute, en el entorno del Cortijo Nuevo y del Cerro del Candil.

Es una zona donde se localizan unas cuatro surgencias a lo largo de una pequeña vaguada en su ladera derecha dirección SO-NE, distando unas de otras unos 50 m. La surgencia descrita es la inferior ya que se encuentra en estado más natural, en las superiores antiguamente se realizaron zanjas para mejorar sus captaciones existiendo dos albercas utilizadas para regadío y abastecimiento del Cortijo Nuevo.

El agua mana bajo un montículo, entre la grieta de una gran roca, existía una alberca que rodeaba todo el entorno y esta se llenaba desde la base, actualmente está en ruinas y la surgencia está protegida por una pequeña caseta de ladrillo. El agua es derivada a través de una goma unos 300 m más abajo para abastecimiento del "Cortijo de Lo Hondo"

### 5 Instalaciones asociadas

Caseta de protección

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

### 7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Aceptable

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 12 Valoración general


**Media**


## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**B. Montes Pérez (ANASS-Ecologistas en Acción, Priego de Córdoba)**

**(29-09-2009)**

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.