

Fuente de las RANAS

Cambil-Arbuniel, Jaén



Fuente de las Ranas (D. Oya, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las RANAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Aldea de Matabejid**

Municipio: **Cambil-Arbuniel**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **454833.422** Y: **4171835.232** Huso: **30** Altitud: **984 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Mágina (05.21)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Manantial de Mata-Bejid**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la aldea de Mata-Bejid, junto a la vieja iglesia-ermita, encontramos la fuente de Las Ranas. Compuesta por 5 ranas-caños en origen, ubicada dentro del complejo Romántico de Mata-bejid, en tiempos pasados se disfrutaban de paseos y descansos en sus cercanías, donde las sombras del lugar junto al frescor y la relajación de sonido de sus aguas, provocaban un verdadero placer al visitante. Hoy día, con la esquilmación o desaparición de algunas de sus "ranas", unido al aparente abandono del lugar, supone una verdadera amenaza ante la conservación de la misma. Sus aguas provienen del Manantial de Mata-bejid, situado unos metros más arriba.

5 Instalaciones asociadas

Fuente urbana

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Robos de las piezas que la componen.

11 Otra información

Durante las décadas de los 60 y 70, y puntualmente años después, esta ermita-iglesia ha celebrado misas periódicamente.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Oya Muñoz

(20-10-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.