

Fuente de LA TEJILLA

Órgiva, Granada



Fuente de La Tejilla (A. Alcalde López, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LA TEJILLA**

Otros nombres conocidos: **Fuente Tejilla**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Tejilla**

Municipio: **Órgiva**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **462140.262** Y: **4084410.303** Huso: **30** Altitud: **475 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Lanjarón - Sierra de Lújar - Medio Guadalfeo (060.018)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Nevada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se encuentra muy cerca de la ermita de San Sebastian, en el casco antiguo de Orgiva

Esta fuente surtía de agua potable a gran parte de Orgiva desde antaño, entre otros al matadero municipal. En octubre de 2009 su caudal se ha reducido y sus aguas tienen riesgo de contaminación por los pozos ciegos de la zona. Si no se sanea desaparecerá en pocos años.

En una nueva vista realizada por el equipo de Conoce tus Fuentes con técnicos del Ayuntamiento se observó gran deterioro de la fuente y su entorno, no salía agua por los caños de la fuente, sin embargo todo el alrededor de la fuente estaba anegado de agua como se puede apreciar en las fotos de abril de 2016.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Por pozos ciegos)

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Esta fuente no debería caer en el olvido dada su importancia histórica. Se impone su restauración urgente antes de que se pierda totalmente.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Alcalde López

(24-10-2009)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.