

Fuente de RAMOS

Íllora, Granada



Fuente de Ramos (A. Esteban, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de RAMOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Ramos**

Municipio: **Íllora**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **419092.809** Y: **4130211.095** Huso: **30** Altitud: **1325 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Tributaria Arroyo del Charcón**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Madrid - Parapanda (05.34)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Parapanda**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se puede localizar en la denominada "Ruta Tajo del Sol", en la ladera noreste de Sierra Parapanda, a unos 500 metros del Cortijo de Ramos, en el margen izquierdo del camino que lleva al mismo centro de la sierra (Hoya del Brezal).

Se accede a la misma por la de Illora-Montefrío, cogiendo el desvío que existe a la izquierda, justo enfrente de la Fuente de las Rozuelas, hacia el "Morrón Alto".

Actualmente la fuente presenta un estado calamitoso, debido a su dejadez y abandono. El agua ha sido captada a unos 5 metros de la fuente y desviada de su curso por ganaderos del lugar, lo que ha provocado la desaparición de un gran número existente de olmos.

La zona es uno de los sitios con mayor diversidad natural del Poniente Granadino, en la que se pueden observar animales y aves como el sapo partero bético, el gallipato, el sapo moteado, el sapo pintojo, el eslizón, el roquedo rojo, el roquedo solitario, el escribano, el picogordo, la collalba, la curruca, zarzillos, chovas, etc.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general


Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Esteban Sánchez

(01-11-2009)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.