

Fuente OBRAS PÚBLICAS 1934

Andújar, Jaén



Alcubilla (J.A. Palomino León, noviembre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente OBRAS PÚBLICAS 1934**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Andújar**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **406280.72** Y: **4233427.355** Huso: **30** Altitud: **677 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Jándula**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Andújar y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la margen derecha de la carretera A-6178 que conduce del Santuario de la Virgen de la Cabeza a Puertollano, en su km. 9 encontramos un bonito olmo y a su pie un manantial protegido por una construcción, asociado al manantial existe una alberca y un pozo, todo en muy mal estado. la caseta que protege al manantial lleva un interesante azulejo que lo fecha en 1934 con el lema de Obras Públicas. El entorno es una dehesa de encinas, alcornoques, quejigos y gran número de ciervos.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**
Uso público actual: **Bajo**
Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Este conjunto de manantial, pozo y alberca debería tener algún tipo de protección por su alto interés y limpiarse y mantenerse para que el estado de ruina no siga avanzando, ya que en la misma carretera se han construido tres grandes miradores, estas actuaciones podrían recuperar el manantial.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---
Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---


13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)
(21-11-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.