

# Manantial de la HUERTA EL AZAFRANERO

Linares, Jaén



*Manantial y entorno del mismo (A. Ventas. mayo 2019)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la HUERTA EL AZAFRANERO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Huerta El Azafranero**

Municipio: **Linares**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **454090.535** Y: **4219721.511** Huso: **30** Altitud: **280 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

### 4 Descripción

El Manantial de la Huerta El Azafranero se encuentra localizado a la espalda de las ruinas del “Cortijo Vista Alegre”, según los mapas del IGN, en la parcela catastral conocida por “Huerta Golondrina” por lo que se desconoce de dónde le llega el nombre actual, pero debe ser antiguo. Por otro lado, en los mapas históricos aparece denominado como “Casilla de Don Alonso Contreras” y, casualmente, a 875 m en sentido Noroeste, en el propio mapa del IGN aparece una pequeña casa denominada como “Casilla de Contreras”. Es posible que, antaño, todo fuera propiedad de la misma persona y el Cortijo Vista Alegre, que hoy vemos abandonado y ruinoso fuera, en su momento, un pequeño cortijo con bastante movimiento.

El manantial en sí no es más que una pequeña mina de agua, en galería, de apenas un metro de profundidad y que permite aflorar el agua y que ésta se acumule. El agua es conducida a través de un largo tubo de metal (acero) hasta una próxima alberca, con restos de haber tenido otra estructura anterior. La alberca tiene un par de rezumes que encharcan la zona y que crean un reguero que debe terminar en el cercano Río Guarrizas, que dista apenas 100 m al Este de la alberca. Uno de los rezumes parece que pudiera ser reciente, posiblemente debido a las filtraciones de la alberca. El otro, por el contrario, se ve que es un rezume antiguo puesto que es posible apreciar diversas construcciones para aprovechar el agua en forma de un par de pilas que, en su momento, debieron almacenarla para el abastecimiento de los animales, de haberlos habido.

En la visita realizada en Mayo de 2019, dos personas indicaron que el manantial estaba bastante cerrado, llenos de zarzas, al amparo de unos álamos. Tanto fue así que la última vez que intentaron beber, el año pasado (2018), no lo consiguieron. Para sorpresa, en la visita de 2019 el manantial se encuentra totalmente accesible, toda la vegetación que debió haber y que, de hecho, aparece en imágenes de satélite, ha sido quemada. Apenas quedan restos de las inmensas zarzas y otras plantas arbustivas. De los álamos que pudieron haber, solo han quedado algunos muñones por tronco, también quemados. La zona afectada solo ha sido el manantial por lo que, es de suponer, se ha hecho recientemente, precisamente para destaparlo.

El acceso es bastante complejo, no tanto por la imposibilidad de acceder al manantial sino por el recóndito lugar en qué se halla, prácticamente en medio de viejas huertas que actualmente son todos campos de inmensos olivares. Se sale de Linares en dirección Arquillos. Pasado el puente sobre las vías del tren de la Estación de Vadollano, unos 1.650 m después, nos encontraremos con el camino llamado “Camino de Lentiscales”, que vuelve a cruzar por la carretera (se cruza también unos 600 metros antes, cerca de la Estación). Tomamos el camino de Lentiscales a nuestra derecha donde pronto nos toparemos con una cancela prohibiendo el paso. Con autorización es posible entrar en coche. El camino no es perfecto, pero puede hacerse en turismo ya que, a pie, habrían fácilmente 2.6-2.7 km. Seguimos el camino que va bordeando el paraje conocido como El Piélagos (Cortijo Fte. De La Higuera) que no tiene desvíos hasta llegar a una bifurcación que debemos coger a la izquierda (a 835 m desde la carretera) en un giro de 90° y que se dirige al cortijo Golondrina. Unos 300 m después, nos sale un camino a la derecha de nuevo a 90° y éste, de seguir por él, nos permitirá acercarnos a las inmediaciones de los restos del Cortijo Vista Alegre, unos 1.300 m más adelante. Dejando el coche, podremos ir a pie al cortijo pues los viejos caminos que llevaban a él han terminado por perderse. Llegado a éste, le daremos la vuelta por su parte derecha donde hay unos rudimentarios escalones que nos permitirán bajar sin complicaciones a la fuente, si bien, lo más fácilmente divisible será la alberca.

## 5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

## 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del agua

Regadío

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

## 9 Estado de conservación

Deficiente

## 10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agroquímicos)

## 11 Otra información

### Descripción arquitectónica

El manantial tiene varios componentes que pasamos a enumerar.

En primer lugar, tenemos el propio manantial, una mina de agua excavada a ras de suelo que profundiza no más de un metro en la pared y que apenas llega a 30-40 cm de profundidad en el suelo. Protegiendo la entrada, está semitapada con una piedra horizontal dejando apenas una pequeña abertura alargada que nos permite ver el interior. De la piedra, que parece haber sido hecha de barro, un pequeño tubo metálico (acero) se encuentra encastrado sobresaliendo unos 10 cm. En la visita de 2019 la fuente filtra agua por su base pero es deducible que en buenas épocas de lluvia llegue a tal nivel el pocillo que mantiene el agua que podría brotar fácilmente por el caño o, al menos, esa parece ser la idea. El interior de la mina está totalmente tapizado en piedras, tanto suelo como paredes y techo. La anchura de la mina debe ser de apenas medio metro, pero es algo más larga que ancha.

El agua es sacada por gravedad a través de un caño de hierro (acero) que no parece muy antiguo. Éste sale del manantial soterrado (no es apreciable), pero sale al exterior unos 5-6 m después, dejando chorrear el agua del manantial por su extremo, que queda al aire y sobre la alberca un metro, aproximadamente, donde es recogida el agua. No es el único caño, más encastrado en la pared de la alberca y mucho más escondido, se aprecia otro de

mayor edad del que apenas sale un chorrito fino de agua. Es presumible pensar que éste fuera el caño original pero, posiblemente por taponamiento, no desalojaba agua suficiente, quizás por eso pusieron otro por encima.

Por último, tenemos una alberca de regulación de un metro y medio de altura (o más), y de un tamaño, aproximado de 6.5 x 4.5 m de forma rectangular. Por su base, la alberca tiene un par de pérdidas de agua, una por su parte central, que no parece muy antigua, otra habitual por su parte derecha (si la miramos de frente) pues, a los pies de una higuera o lo que ha podido quedar de ella, se aprecia un hueco en la pared de la alberca por la que rezume agua que, a su vez, era recogida en un par de pilas a diferentes alturas, ahora cegadas y de formas irregulares.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 13 Valoración general

Baja

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

L. Pereira Navarrete, R. Garzón (Agentes de Medio Ambiente) y A. Ventas  
(26-10-2009)

## 15 Mapas de localización



*Resume por la salida natural de la alberca (A. Ventas. mayo 2019)*



*Ruinas del Cortijo Vista Alegre, El Azafranero o Casilla de Don Alonso Contreras (A. Ventas. mayo 2019)*

**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.