

Fuente de la SARNA

Comares, Málaga



Fuente de la Sarna (A. Vela Torres, diciembre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la SARNA**

Otros nombres conocidos: **Fuente Sana**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Comares**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387911.473** Y: **4078407.377** Huso: **30** Altitud: **620 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Está situada a poca distancia de Comares, en el arcén de la carretera de Olías. Se la conoce por varios nombres: Fuente Sana, Fuente de la Sanna, Fuente Sano; al respecto, creo conveniente reproducir algunas notas de Don Manuel Téllez Laguna, autor de una Historia de Comares. Dice el historiador que, hará medio siglo, las claras aguas del manantial mantenían una charca en el camino, junto a la cuneta, en la cual se creaba una especie de costra o sarro en su superficie, lo que originó el poco atractivo nombre. Posteriormente, un médico recogió algunas muestras y las analizó en un laboratorio de la capital. El resultado no pudo ser más sorprendente: el agua contenía gran cantidad de sales ferruginosas. Éste fue el motivo de que el Ayuntamiento decidiera conservar el manantial y mandara construir la fuente que vemos hoy día.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Consta de tres cuerpos, con el central hundido respecto a los extremos; de los dos caños que posee, uno tiene un grifo y el otro derrama libremente sobre un pilón redondo tallado en un bloque de roca caliza. En el lugar donde tendría que haber un tercer caño, se ha colocado una cabeza de animal de cerámica vidriada. Corona el conjunto cinco columnitas rematadas por una pirámide.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: **Medio**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(13-12-2009)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.