

## Fuente de la PLATA

Pegalajar, Jaén



*Fuente de la Plata (C. Escobedo Molinos, agosto 2002)*

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la PLATA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Pegalajar**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **441539.347** Y: **4170962.293** Huso: **30** Altitud: **1110 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Grajales - Pandera - Carchel (05.66)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales  
Protegidos de Andalucía**

### 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Grajales**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas  
Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

### 4 Descripción

Partiendo de la carretera nacional 323 A y una vez rebasado el Puente Padilla en dirección a Granada en el P.K. 53,500 encontramos un amplio carril asfaltado, continuaremos por el carril asfaltado hasta que este se bifurca a la derecha por un carril de tierra, continuaremos por este hasta encontrar una pequeña casa a la izquierda, en este punto el carril vuelve a bifurcarse, teniendo que tomar el carril de la izquierda, por el que continuaremos hasta el cortijo de La Sima, el resto del trayecto hay que hacerlo siguiendo la vía pecuaria que remonta el barranco de Grajales.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

### 11 Otra información

En la actualidad el salvaje cercado cinegético de la Sierra de Grajales por un particular impide el libre acceso a la zona, pues no ha respetado ni siquiera los pasos de las vías pecuarias.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración general

Media


## 14 Nombre del autor/es de la ficha

E. Escobedo Molinos

(10-01-2010)

## 15 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.