

Pilar de LAS LLANADILLAS

Carcabuey, Córdoba



Pilar de Las Llanadillas (M. López Chicano, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de LAS LLANADILLAS**

Otros nombres conocidos: **Pilar de Las Llanadillas; Fuente de La Casilla Loma**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Casilla de Loma Larga, Cortijo del Collado**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **384615.901** Y: **4146433.194** Huso: **30** Altitud: **730 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Encinillas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra 3 km al noroeste de Carcabuey, junto a la colada de la Fuente del Castillejo, a 1.5 km al oeste de dicha fuente, 100 m después del cruce con el camino que asciende al Puerto Escaño. Se accede por el mismo camino de la fuente del Castillejo. Se trata de un pilar-abrevadero de unos 15 m de largo compuesta por bloques de cemento unidos por lañas y todo enlucido con cemento. El caño de hierro surge de un frontón de geometría trapecial.

El agua no nace en las proximidades de la fuente, sino a medio kilómetro al sur, justo en el borde norte de la Sierra Encinillas, donde las calizas y dolomías jurásicas entran en contacto con las arcillas impermeables del Triásico.

La fuente lleva bastante tiempo prácticamente seca, debido a la rotura de la tubería de conducción. Popularmente es conocida como pilar de las Llanailas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (agrícola y ganadera)

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(13-01-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.