

Fuente del CHORRILLO

Carcabuey, Córdoba



Fuente del Chorrillo (M. López Chicano, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CHORRILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Chorrillo**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387036.869** Y: **4144081.19** Huso: **30** Altitud: **594 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Moro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

evaporíticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra muy próxima al casco urbano de Carcabuey, a unos 500 m, en la ladera meridional del Cerro del Moro. Se accede desde el pueblo tomando el camino que recorre dicha ladera, o bien desde la próxima carretera A-3226. La fuente consiste en un único pilar de base rectangular, labrado en piedra, adosado a un muro de mampostería que sujeta con dificultades la ladera, sobre todo tras los periodos de lluvias. Haciendo honor al nombre de la fuente, en el pilar vierte un chorrillo que surge de un minifrontón también adosado a la ladera. El pilar tiene un desagüe inferior que da paso a una conducción enterrada bajo el camino y un rebaje en el pretil para los episodios de mayor caudal.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (agrícola y urbana)

Destrucción de la fuente por movimientos de ladera

11 Otra información

Es curiosa la gran cantidad de manantiales (una media docena) que jalonan las laderas del pequeño Cerro del Moro.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general


Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)
(13-01-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.