Pilar de RONDA LA VIEJA

Ronda, Málaga

Pilar - abrevadero de Ronda la Vieja (S. Rodríguez Domínguez, enero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de RONDA LA VIEJA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **301217.476** Y: **4078904.573** Huso: **30** Altitud: **820 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Setenil - Montecorto (050.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas** **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Muy cerca del yacimiento arqueologico de Acinipo, se encuentra este magnifico Pilar - abrevadero de Ronda la Vieja. Se encuentra situado justo al lado de la antigua escuela rural de Ronda la Vieja y que en la actualidad es un establecimiento de turismo rural llamado "La Escuela del Campo" y que se puede consultar en internet.

El pilar tiene unas dimensiones de 18 metros de largo por 3 metros de ancho y es público de competencia municipal por estar justo al lado de un camino publico.

El agua del Pilar proviene de un nacimiento que se encuentra a escasos 25 m. y que tiene una caseta antigua de obra.

Hace poco tiempo el Ayuntamiento de Ronda realizó obras de mejora en dicho Pilar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

J. M. Amarillo añade que en los años 70 el edificio que se vé al fondo en las fotos de época era una escuela rural (hoy es un alojamiento rural) llevado por monjas.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodriguez Dominguez

(14-01-2010)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.