

Fuente del POZO DE LAS MONJAS

Montecorto, Málaga



Fuente abrevadero del Pozo de las Monjas (S. Rodríguez, enero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del POZO DE LAS MONJAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Montecorto**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **295322.503** Y: **4076924.608** Huso: **30** Altitud: **500 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Setenil - Montecorto (050.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

A la salida del núcleo de Montecorto y tomando el camino asfaltado que nos conduce a Ronda la vieja y los Villalones, a escasos 200 metros se encuentra esta fuente pública junto a dicho camino.

La fuente consta de 2 pilares rectangulares formando una escuadra, uno mide 10 metros de largo por 1 de ancho y el otro mide 6 metros de largo por 2 m de ancho.

La fuente ha estado seca muchos años, pero con las abundantes lluvias de finales del 2009 y principios del 2010, ha vuelto a brotar, esperando que no se vuelva a secar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Algunos bancos y mesas para el descanso, jardineras...**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(18-01-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.