Pilón de la FUENTE DE MARI DÍAZ

Jubrique, Málaga

Pilón de la Fuente de Mari Díaz (M. Sánchez Pére, diciembre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilón de la FUENTE DE MARI DÍAZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Jubrique**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **301399.212** Y: **4049216.278** Huso: **30** Altitud: **510 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000 (Valle del río Genal)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente rural situada a las afueras del núcleo urbano de Jubrique, está adosada al talud de la carretera de Algatocín; por este motivo tiene encima del frontal varias hiladas de rocas que ejercen la función de muro de contención. Su construcción, muy simple, data de 1977; consta únicamente de un pilón, de medianas dimensiones. En la actualidad está totalmente abandonada la fuente, hasta el extremo de que el pilón ha quedado completamente cubierto por los rastrojos y rocas que caen del monte.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(24-01-2010)

14 Mapas de localización



ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.