

Manantial de los CORTIJILLOS

Cañete la Real, Málaga



Arqueta donde nace el manantial (M. Sánchez Pérez, febrero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de los CORTIJILLOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Carretera rural Cañete - Teba, km 1,7**

Municipio: **Cañete la Real**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **321267.467** Y: **4091328.298** Huso: **30** Altitud: **636 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Malandrejo (Sierra de Cañete)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Este humilde y abandonado nacimiento está situado junto a la carretera Cañete- eba km 1.7, al pie de la Sierra de Malandrejo, a pocos metros por encima de la carretera que se dirige a Teba. Una referencia muy segura para su localización es el Cortijo de San José, del que queda a unos 300 m. La surgencia brota en el interior de una pequeña arqueta rectangular, cubierta por una cúpula de ladrillos; una conducción enterrada lleva el exceso de caudal a una pileta ubicada al otro lado de la carretera, ladera abajo. Según comentarios de personas que conocen este manantial, actualmente suele estar seco la mayor parte del año, funcionando únicamente durante la temporada de lluvias.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Según añaden S. Rodríguez y A. Fernández Cruces también es conocida como El Pilarillo del Cortijillo, al pie de la Sierra de Crestagallo.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja


14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(14-02-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.