

Fuente de MAJARROMAQUE

Jerez de la Frontera, Cádiz



Fuente de Majarromaque (F.J. Fernández Rojas, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de MAJARROMAQUE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Poblado José Antonio**

Municipio: **Jerez de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **239895.25** Y: **4062116.117** Huso: **30** Altitud: **27 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Aluvial del Guadalete (050.066)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerros de Majarromaque**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza en la carretera comarcal La Barca de la Florida. dirección Arcos, en la pedanía del Poblado de José Antonio. Se trata de una fuente en forma circular cubierta por una cubierta semicircular, en forma de cúpula y con una pileta que sirve como abrevadero al ganado, actualmente se encuentra en deterioro pero con proyectos para su restauración y puesta en valor. Dicen los antiguos que es un agua rica en hierro y muy buena para la conservación de las aceitunas, también se trata de un agua muy fría y clara.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Las instalaciones que hay son escasas, solo una explanada desde donde se puede acceder a la fuente.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados (Lavado de coches)

11 Otra información

Esta fuente ha sido objeto de historias, como podeis leer en los lugares prohibidos del autor Sebastian Rubiales, también se cuentan leyendas como la unión de esta fuente a través de un pasadizo a un pozo que hay mas arriba en una parcela del poblado. Os invito a que lo conozcais.

Según información añadida por el autor de la ficha (diciembre 2010) se están llevando a cabo las obras de restauración de este pozo.

Más información sobre esta fuente la encontramos en entornoajerez.blogspot.com.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. J. Fernández Rojas
(21-02-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.